

66-7

ASUNTO: Informa sobre el peritaje de -
las máquinas que abajo se indi-
can.

México, D.F., a 19 de junio de 1959.

C. DIRECTOR FEDERAL DE SEGURIDAD,
Presente.

Me permito hacer del superior conocimiento de Ud., en rela-
ción con el peritaje llevado a cabo en la Imprenta denominada "PERIODI-
COS Y REVISTAS, S.A.", ubicada en Altamirano No. 16, propiedad de la Sra
ROSA BORTONI.

LINOTIPO.- Los daños causados a esta Máquina fueron: El te-
clado, las caídas de las matrices, la bomba de Crisol y la barra de dis-
tribución de matrices. Los cuales se aprecian que fueron hechos por per-
sona concedora de esta clase de máquinas, porque la tapa que cubre las
bajadas de las matrices generalmente permanecen cerradas y al hacer di-
chos desperfectos tuvieron que abrir la tapa que cubre dichas bajadas,
que los golpes que presentaban no fueron hechas con el vibrador como ase-
raban los trabajadores, sino que fueron hechos al parecer con un marti-
llo o alguna llave española de regular dimensión.

GUILLOTINA.- Esta máquina presentaba la rotura del pizon -
en dos partes, que dicho desperfecto tampoco pudo haber sido con un vibra-
dor, sino con una herramienta de mayor peso y por persona también cono-
cedora de esta máquina, sabiendo de antemano que rompiendo dicha pieza inu-
tilizaba por completo dicha máquina.

PRENSA MECANICA "MILLER".- Esta máquina presentaba la ro-
tura del brazo derecho del telar, lo cual fue suficiente para dejar inuti-
lizada dicha máquina, igualmente en el mencionado desperfecto fué hecho
con un objeto que no pudo ser el vibrador.

PRENSA MECANICA "OPTIMUS".- Esta máquina presentaba la ro-
tura de la cremallera del telar del lado izquierdo, que con eso fué sufi-
ciente para inutilizarla como la máquina anterior.


PRENSA DE PIE "CHANDLER".- Esta máquina presentaba la ro-
tura de la Mesa Recibidora la cual es de madera, pudiendo haberlo hecho -
con un objeto pesado.

Por lo anteriormente expuesto, considero que los desperfec-
tos en total no ascienden a miles de pesos, ya que todas las piezas daña-
das son de fácil reparación y de bajo costo a excepción del Linotipo.

RESPECTUOSAMENTE.

FELIPE GONZALEZ VILLALOBOS.

FELIPE GONZALEZ VILLALOBOS
Dr. Olvera No. 63
Col. de los Doctores, D.F.



66-7, 959.